




医院地垫应用方案

地面污染控制系统/职业健康与安全系统

我們的成長
源于您的一路相伴

常見問題 Common problems



1、地面污漬
影响整体美观

2、地面安全隐患
地面湿滑易导致人员摔倒


3、加速磨损
鞋底沙粒加速磨损地材

4、地面清洁管理成本增高
频繁维护导致劳动强度增加及
清洁保养频率提高

传统的地面清洁方法

使用以**人**为核心的传统清洁方法：

针对已发生的地面问题而解决问题，周而复始，辛劳且效果不佳。



问题带来的后果



浪费资源



增加地面清
洁人力成本



增加地面清
洁管理成本



地面安全隐患



影响楼宇形象

科学的地面清洁方法

地面清洁应从阻止污垢带入开始！

科学配置【地面污染控制系统】，可延长地面清洁保养频率，大幅降低清洁员工的劳动强度，从而进一步优化清洁管理成本。



区域一 大门区域（门诊部/住院部/急诊）



常见问题隐患：

- 1、高人流出入区域，户外污染带入室内；
- 2、室外带入室内的污垢影响整体清洁，尤其雨雪天气；
- 3、维护成本提高。

区域一 A 门外（门诊部/住院部/急诊）

首维First Guard - 拼装式刮沙隔离防滑地垫

- ☆ 直立的弹性“刮刀+刷子”具有良好的排水性、防滑性，可有效阻隔60%的砂石及污水；
- ☆ 可承受8K人流量/日的踩踏；
- ☆ 不影响高跟鞋行走及轮椅、医护推车移动；
- ☆ 经久耐磨，降低地材磨损；
- ☆ 寿命长、低调实用；
- ☆ 模块设计方便清洁、维修及更换，易于尺寸调整。



MKFG01
● 黑色



MKFG02
● 银色




区域一 B 门内（门诊部/住院部/急诊）

II代/ II代+神奇垫 Action Mat

特效吸水除尘垫（橡胶底，块装）


- ☆ 多功能全效地垫，高效吸水去污；
- ☆ 橡胶底：贴地防滑；
- ☆ 橡胶底：耐低温，适用极寒区域（雨雪天）；
- ☆ 橡胶底：抗菌；
- ☆ 橡胶原装边：不会卷边、脱胶；
- ☆ 标准尺寸：方便管理；
- ☆ 日常保养及深度清洁简便。



TPAC10 ● 黑灰



TPAC20 ● 黑紅



区域二 卫生间



常见问题隐患:

- 1、地面湿滑，易造成摔倒事件；
- 2、地面水渍尿渍影响整体清洁；
- 3、维护成本提高。

区域二 卫生间（洗手台）

康安 comsan tile-阻燃防滑地垫

- ☆ 隔离地面、安全防滑，保持地面干净清爽；
- ☆ 防滑阻燃；
- ☆ 模块设计方便清洁、维修及更换，易于尺寸调整；




MKKA 浅蓝



MKKA 棕色



MKKA 灰色




区域二 卫生间（出口）

II代/ II代+神奇垫 Action Mat

特效吸水除尘垫（橡胶底，块装）


- ☆ 多功能全效地垫，高效吸水去污；
- ☆ 橡胶底：贴地防滑；
- ☆ 橡胶底：耐低温，适用极寒区域（雨雪天）；
- ☆ 橡胶底：抗菌；
- ☆ 橡胶原装边：不会卷边、脱胶；
- ☆ 标准尺寸：方便管理；
- ☆ 日常保养及深度清洁简便。



TPAC10 ● 黑灰



TPAC20 ● 黑紅



区域二 卫生间（男士小便斗）

纾纾垫 Urinal Mat 抗菌除味吸水垫

- ☆ 有效抗菌、除臭、吸水、防滑，保持地面的清洁；
- ☆ 贴地性好不移位，安全防滑。



TXSS10 ● 炭黑色



TXSS30 ● 棕色



区域三 洗消间



常见问题隐患:


- 1、地面湿滑，易造成摔倒事件；
- 2、地面水渍影响整体清洁；
- 3、维护成本提高。

区域三 洗消间

Ⅱ代/ Ⅱ代+神奇垫 Action Mat

特效吸水除尘垫（橡胶底，块装）

- ☆ 多功能全效地垫，高效吸水去污；
- ☆ 橡胶底：贴地防滑；
- ☆ 橡胶底：耐低温，适用极寒区域（雨雪天）；
- ☆ 橡胶底：抗菌；
- ☆ 橡胶原装边：不会卷边、脱胶；
- ☆ 标准尺寸：方便管理；
- ☆ 日常保养及深度清洁简便。



TPAC10 ● 黑灰 TPAC20 ● 黑紅

区域四 住院部护士站（洗消区）



常见问题隐患:


- 1、地面湿滑;
- 2、弹性地面材料磨损;

区域四 住院部护士站（洗消区）

Ⅱ代/ Ⅱ代+神奇垫 Action Mat

特效吸水除尘垫（橡胶底，块装）

- ☆ 多功能全效地垫，高效吸水去污；
- ☆ 橡胶底：贴地防滑；
- ☆ 橡胶底：耐低温，适用极寒区域（雨雪天）；
- ☆ 橡胶底：抗菌；
- ☆ 橡胶原装边：不会卷边、脱胶；
- ☆ 标准尺寸：方便管理；
- ☆ 日常保养及深度清洁简便。



TPAC10 ● 黑灰



TPAC20 ● 黑紅



区域五 住院部淋浴房



常见问题隐患:

- 1、地面湿滑，易造成摔倒事件；
- 2、地面水渍影响整体清洁；
- 3、维护成本提高。

区域五 住院部淋浴房

康安 comsan tile-阻燃防滑地垫

- ☆ 隔离地面、安全防滑，保持地面干净清爽；
- ☆ 防滑阻燃；
- ☆ 模块设计方便清洁、维修及更换，易于尺寸调整；



MKKA 浅蓝



MKKA 棕色



MKKA 灰色



区域六 住院部电梯



常见问题隐患:

- 1、鞋底污垢沙粒/手术推车滚轮加速磨损地材;
- 2、室外带入的污垢影响整体清洁, 尤其雨雪天气;
- 3、维护成本提高。

区域六 住院部电梯

首维First Guard - 拼装式刮沙隔离防滑地垫


- ☆ 直立的弹性“刮刀+刷子”具有良好的排水性、防滑性，可有效阻隔60%的砂石及污水；
- ☆ 可承受8K人流量/日的踩踏；
- ☆ 不影响高跟鞋行走及轮椅、医护推车移动；
- ☆ 经久耐磨，降低地材磨损；
- ☆ 寿命长、低调实用；
- ☆ 模块设计方便清洁、维修及更换，易于尺寸调整。



MKFG01
● 黑色



MKFG02
● 銀色



区域七 配电房



常见问题隐患:

带电操作、存在安全事故隐患;

区域七 配电房

绝缘垫 - 阻燃防滑地垫

☆ 根据电压不同，分高压绝缘、低压绝缘；



上海麗施美墊業有限公司

Shanghai Rismat Matting Company Limited

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

給您24小時安全、清潔的地面



麗施美官方網址



麗施美購物網站



麗施美微信